

カラスいけいけネットの故障と簡単修理


サイドストッパー
横棒



サイドストッパー故障

この逆U字型金具がなくなった

使い古しの電線ケーブルで代用できる



壊れる前の正常な状態



電線ケーブルで代用



カラスいけいけネットの故障と補修について 2022年4月~5月

症状：ネット内中央パイプ手前側のU字金具が紛失しパイプ先端を2つの受け穴に固定できず。他にも同様な不良が起きている可能性あり

1 例目：城山公園南のクリーンステーション番号 2111 2つのうち左側

2 例目：やまゆり公園西のクリーンステーション番号 5261 3つのうち右側

修理方法：パイプ先端に電線ケーブル直径1cm長さ10cmくらいを逆U字型に取付け受け具の2つ穴に差し込み固定できるようにした。

城山公園南は4.28(木)朝作業，やまゆり公園西南は5.11(水)朝作業し稼働中
城山公園南のクリーンステーション番号 2111 2つのうち左側



やまゆり公園西南のクリーンステーション番号 5261 3つのうち右側

